| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_107 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Marias, Architektur | |



Die Umrahmungen der Mauersteine der Architektur sind mit feinen weißen Linien auf die Lokaltöne gesetzt. Für das Türmchen rechts daneben wurde neben Ocker und Rot ein Blaugrau sowie Orangerot, wahrscheinlich Bleimennige, verwendet. Der Putz läuft zwischen Dach und Türmchen auf dem Stein aus. Dort liegt die Kalkschlämme direkt auf dem Stein.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_108 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Marias, Hintergrund | |

In der Vertiefung der Putzoberfläche finden sich noch die letzten Blaureste auf einer grauen Untermalung. Anscheinend handelt es sich um Azurit.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_109 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Marias zwischen Säule und Gewand | |

Reste von blassem Orangerot auf der Kalktünche, vom Motiv her nicht genau zuzuordnen.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_110 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Darstellung Christi | |

Übersichtsaufnahme im Auflicht.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_111 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Darstellung Christi | |



Übersichtsaufnahme im Streiflicht. Hier sieht man, wie der Putz im Original auf dem Stein ausläuft. Die Malerei wurde also zu zwei Dritteln auf Putz und zu einem Drittel auf Steinuntergrund mit einer Kalktünche/Schlämme dazwischen ausgeführt.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_112 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Christi | |

Der Kreuznimbus ist frei Hand ausgeführt und zwischen 21 und 24 cm breit.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_113 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Christi | |

Streiflichtaufnahme des Gesichts.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_114 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Christi, Architektur | |

Im Bereich der Architektur wurden auch schwarze Konturen verwendet.

| FOTODOKUMENTATION | | |
|---|---|---|
| Ort-Ortsteil | 44339 Dortmund-Brechten |  |
| Straße | Widumer Platz 1 | |
| Kulturobjekt | Ev. Kirche St. Johann Baptist | |
| KLARA-ID | 101089 (Wandmalerei) | |
| Autor | Heiling | |
| Aufnahmeart | digital | |
| Aufnahmedatum | 28.11.2015 | |
| Fotonummer/ Dateiname | 101089MRR2015_10_28_113 | |
| Beschreibung / Blickrichtung | Chorostwand, Detail der Darstellung Christi | |

Abdruck zweier Finger.