



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_01	
Beschreibung / Blickrichtung	Nordportal und Eingangsportal	



Heute betreten die Besucher die Kirche von der Nordseite durch das stattliche Stufenportal, welches in einen horizontal abschließenden Vorbau gesetzt ist, der wie die gesamte Kirche aus Grünsandsteinquadern besteht. Eine reiche Folge von Spitzbögen, gebildet aus einer Bogenblende, zwei Mauerrücksprünge und zwei eingelegten Wülsten rahmen das schlichte Tympanon mit horizontalem Sturz.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 Grundriss von 1905
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_02.	
Beschreibung / Blickrichtung	Tympanon des Nordportals	



Das Bogenfeld ist ausgefüllt von drei gestaffelten Rundbögen, die als Flachrelief in die Steinplatte eingeschnitten sind. Bemerkenswert sind dabei die Abstufung der Bögen vom Hintergrund und die nochmalige Abarbeitung der Innenfläche der Arkaden, die möglicherweise bemalt waren. Auch eine halbrunde, vielleicht mit einem Steinbohrer vorgenommene Kerbe auf der Mitte der Pfeiler ist charakteristisch. Dass dieses Tympanonfeld nicht gemeinsam mit dem Portal entstand, ist an der Rundbogenform der Platte zu erkennen. Hier wurden eigens Steine eingepasst, um an den Spitzbogen der umgebenden Gliederung anzuschließen. Schon Hubertus Schwartz sah hierin einen Hinweis, dass die Steinplatte mit ihrer altertümlichen Gliederung zum Vorgängerbau gehörte.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_03	
Beschreibung / Blickrichtung	Östliche Flanke des Nordportals	



Das verkörperte Kämpfergesims aus Wulst, abgesetzter Hohlkehle und Platte überzieht die seitlichen Pfeiler, die Rücksprünge und die zwei eingestellten Säulen mit hohen Basen, schmalen Schäften und Kelchblockkapitellen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_04	
Beschreibung / Blickrichtung	Westliche Flanke des Nordportals	



Die gegenüberliegende Seite ist in der Kapitellzone noch stärker abgewittert.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_05	
Beschreibung / Blickrichtung	Basen der westlichen Flanke des Nordportals	



Über einer hohen Sockelzone sitzen ungewöhnlich ausgebildete, steile Basen mit von der Hohlkehle aus zusammengezogenen Eckblättern. Diese sind auf der Westseite besser erhalten.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne
Straße	Teichstraße 1
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon
KLARA-ID	005394 (Kirche)
Autor	Foto Skriver, Text Skriver
Aufnahmeart	digital
Aufnahmedatum	21.05.2014




Grundriss von 1905

Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_06
Beschreibung / Blickrichtung	Detail des Nordportals, östliche Kapitellzone



Die östlichen Kapitelle des Nordportals sind als Kelchblockkapitelle ausgebildet. Sie zeigen Blattmotive und am innenliegenden Kapitell eine Diamantierung auf dem eingerollten Blatt. Das äußere Kapitell zeigt an den Ecken knollenförmige Knospen, möglicherweise ist es später als das innenliegende. Dies gilt es noch weiter zu untersuchen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_07.	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick von Nordwesten auf die Ecke von Turm und Kirchenschiff	



An dieser Stelle wird deutlich, dass sich das Mauerwerk des Kirchenschiffs, mit einem hohen Sockel ausgestattet, von dem Mauerwerk des sockellosen Turmes unterscheidet. Die Steinformate des Turmes sind wesentlich kleiner.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_08.	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick von Südwesten auf den Turm	



In der Gesamtansicht des Turmes wird deutlich, dass dieser ursprünglich frei gestanden hat. Nur im oberen Freigeschoss ist die Gliederung symmetrisch auf der Mauerfläche angeordnet.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>↑ Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_09	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Turmsüdwand, Detail	



Sichtbar ist die rundbogige Dreierbogenblende der Turmsüdwand mit einer Fensteröffnung im mittleren Bogen. Es wird deutlich, dass die Blendenfolge ursprünglich anders auf der Fläche angeordnet war, der heutige Anschluss an die Westwand des Kirchenschiffs wirkt geklemmt, die Steine sind vom Mauerwerk überschritten.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_10	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick von Süden auf die südliche Kirchenschiffwand	



Außenmauer des südlichen Seitenschiffs mit der unterschiedlichen Gliederung der zwei Joche; im Osten noch mit doppelter Fensteröffnung, im Westjoch dann mit einem einzelnen Fenster, das auf Sohlbankhöhe mit dem Portal in Kollision gerät. Sehen wir hier eine Planänderung?


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_11	
Beschreibung / Blickrichtung	Südportal Gesamtaufnahme	



Das Südportal ist über eine Treppe zum Kirchhof von Süden zu erreichen. Anders als das Nordportal ist es nur mit einer Blende im Mauerwerk eingelassen. Es ist ohne eigenen Vorbau mit nur einer eingestellten Säule pro Flanke schlichter gehalten als das Nordportal.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_12	
Beschreibung / Blickrichtung	Südportal mit Tympanon und Kapitellzone	



Das Pfeifenkapitell seiner westlichen Säule ähnelt demjenigen in der Südostecke des Chores und könnte aus dem Vorgängerbau stammen. Die Kämpferprofile des Portals finden sich überall im Inneren wieder.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_13.	
Beschreibung / Blickrichtung	Tympanonfeld des Südportals	



Auch an diesem Bogenfeld bemerkte Schwarz rohe Abarbeitungen an den Seiten, die darauf hindeuten, dass die Steinplatte auf den Spitzbogen nachträglich zugerichtet worden ist. Die Dreierarkade im Bogenfeld wirkt mit ihren großen, aus einem Wulst bestehenden Basen und den klötzchenartigen Kämpfern an den Bogeninnenkanten etwas derber und massiger als im Nordportal, da ihr zudem die eingetiefte Linie auf den Pfeilerflächen fehlt.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_14	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick nach Nordwesten mit Sicht auf die Dachanschlüsse und Gesimse	



Anders als das Giebfeld am Chor sind die Steine am Ostgiebel des Kirchenschiffs erneuert, soweit man es unter der Schieferfläche erkennen kann. Gut sichtbar sind die unterschiedlichen Dachgesimse, die am Chor viel voluminöser ausfallen als am südlichen Seitenschiff. Am Chor zieht sich das Wulstgesims der Giebelseite auch an der Längsseite fort. Dies könnte ein Hinweis auf weitere ältere Mauerteile im Chor sein, die auch im Inneren zu beobachten sind.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 Grundriss von 1905
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_15	
Beschreibung / Blickrichtung	Östliche Chorwand mit ehemaligen Fensteröffnungen	



Drei ehemalige Fensteröffnungen zeigen sich auf der gerade abschließenden Ostwand als frühere Gliederungen, die bei dem Einbruch des großen, leicht spitzbogigen Fensters aufgegeben wurden. In dem heutigen Ostfenster saßen bis 1910 die berühmten Glasmalereien aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Seitlich und unterhalb dieses Fensters sind noch die Laibungs- und Bogensteine von drei rundbogigen Öffnungen erhalten, die heute im gleichen Grünsandstein plan ausgemauert sind. Der Abschluss des mittleren ist durch das an seiner Stelle etwas höher eingesetzte und breitere Ostfenster verloren. Ehemalige Gerüstlöcher wurden bei der letzten Außensanierung etwas tieferliegend geschlossen und sind somit heute gut erkennbar.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 Grundriss von 1905
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_16.	
Beschreibung / Blickrichtung	Giebelfeld des Ostgiebels am Chor	



Noch zu dieser älteren Wandgestaltung gehört auch das Giebfeld, das sich über einem wulstförmigen Gesims erhebt, an welches die Bogensteine des eingebrochenen Fensters stoßen und das mit zwei Rundbogenblenden und einer Doppelarkade in der Spitze gegliedert ist. Diese Architekturformen stehen denjenigen am Turm nahe und wirken altertümlicher als die Gliederungen des Langhauses.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_17	
Beschreibung / Blickrichtung	Romanische Basis der Barockkanzel	



Diese steile kleine Basis mit Eckzier, die heute als Kanzelfuß fungiert, hatte bereits Hubertus Schwartz dazu veranlasst anzunehmen, dass sie aus dem Vorgängerbau stammen könnte. Er stellte sich vor, dass sie – analog zu den Säulchen in den Apsiden in Ostönnen – als Basis einer kleinen Säule in den ehemaligen Nebenapsiden gedient haben könnte.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_18	
Beschreibung / Blickrichtung	Tympanon der schmalen Tür zur heutigen Sakristei, ehemals Eingang zum Chor von außen	



In dem Bogenfeld des schmalen Portals befinden sich drei kreisförmige Flächen, die um wenige Millimeter in die ansonsten glatte Steinplatte eingetieft sind. Es ist gut vorstellbar, dass hier ehemals farbige Gläser oder sonstige Einlagen aus Schmuckmaterial gesessen haben.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_19.	
Beschreibung / Blickrichtung	Basis der eingestellten Säule im Nordosten	



Die Basis zeigt ein Eckblatt, welches mit der Hohlkehle verschmilzt. Es ähnelt den Eckblättern der Säulen in der nördlichen Seitenapsis von Ostönnen. Die Basis ist zudem steil proportioniert und wirkt auch daher nicht spätromanisch, sondern eher wie aus dem 12. Jahrhundert stammend.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_20	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf Säule und Kämpferzone der Südöstlichen Pfeiler im Chor	



Im Chor eingestellte Säule mit Pfeifenkapitell und dem im ganzen Kirchenraum anzutreffenden Kämpfer aus Karnies und Platte. Der Kämpfer ist eventuell nachträglich eingeschoben, das Kapitell könnte dem Vorgängerbau entstammen. Hierzu sind noch weitere Untersuchungen nötig.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Lohne	 <p>Grundriss von 1905</p>
Straße	Teichstraße 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Pantaleon	
KLARA-ID	005394 (Kirche)	
Autor	Foto Skriver, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	21.05.2014	
Fotonummer/ Dateiname	005394MRR_2014_5_21_21	
Beschreibung / Blickrichtung		



Neben dem nachträglich eingesetzten Ostfenster zeichnet sich im ausgenischten Mauerwerk das außen sichtbare ehemalige Rundbogenfenster ab. Ist die Mauer hier nachträglich abgearbeitet worden? Bemerkenswert ist auch die Verschmelzung des Laibungsscheitels des Ostfensters mit der oberen Wandfläche, in die das Fenster nur sehr knapp hineinpasst.