




FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2014_09_17_86	
Beschreibung / Blickrichtung	Teppichmalerei und Kopffragment auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis	



Gesamtaufnahme der Malerei auf dem Pfeiler. Das Quadratnetz wurde per Augenmaß aufgetragen. Die entstandenen Vierecke sind unterschiedlich groß.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_03_87	
Beschreibung / Blickrichtung	Teppichmalerei und Kopffragment auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis im Streiflicht	



Gesamtaufnahme der Malerei auf dem Pfeiler. Im Streiflicht ist die Putzgrenze zwischen Teppich und figürlicher Malerei deutlich zu erkennen. Beide Malereien sind jedoch als Fresko angelegt und gleichzeitig entstanden. (vgl. Foto: 12, Text Skriver)


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_15_88	
Beschreibung / Blickrichtung	Kopffragment eines Bischofs auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis	



Der Bischof. (vgl. Foto: 37, Skriver) ist freskal angelegt und stand vor einem ursprünglich blauen Hintergrund, von dem sich nur noch die ockerfarbene Untermalung erhalten hat. Dies ist eine Parallele zur Nordapsis, obwohl dort auf einer Kalktünche gemalt wurde.



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_03_89	
Beschreibung / Blickrichtung	Kopffragment eines Bischofs auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis im Streiflicht	



Verputzt wurde von unten nach oben, da an der Putzgrenze deutlich zu sehen ist, dass die obere Putzportion die Untere überlappt. Teppichmalerei und Figur wurden jedoch in einem Malprozess ausgeführt.



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_03_90	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der Teppichmalerei auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis	



Die ockerfarbenen Vierpasse wurden frei Hand in die Rechtecke gemalt. Eine Läuferspur links vom Malprozess hat sich erhalten.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_03_91	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der Teppichmalerei auf dem Nordostpfeiler neben der Nordapsis im Streiflicht	



Ziehspuren vom Glätten und Verdichten des Putzes sind an der Freskooberfläche sichtbar. Dort hat sich Kalkbindemittel angereichert. Auch die Putzgrenze unterhalb der Teppichmalerei ist zu sehen.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_92	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Rankenfigur, Mittelschiff, Ostjoch, südlicher Scheidbogen, Westseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme der Rankenfigur im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_93	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Mittelschiff, Ostjoch, südlicher Scheidbogen, Westseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Streiflicht. Der Putz ist nur grob geglättet. Die Oberfläche ist daher sehr buckelig. Kurz über dem Kämpfer bricht der Putz ab (Putzkante).


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_94	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Detail des Gesichts im Streiflicht	



Diese mit dem Pinsel ausgeführte Ritzung als Vorzeichnung des Gesichts geht bis in den Putz. Daher muss der Putz zumindest am Anfang des Malprozesses noch etwas feucht gewesen sein. Der Verputz der Gewölbe und die dekorative Malerei gehören daher zeitlich eng zusammen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_95	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Detail des linken Ärmels im Streiflicht	



Auch hier ist die Ritzung mit dem Pinsel in die noch feuchte Kalktünche gut nachzuvollziehen. Die einzelnen Pinselhaare sind zu erkennen.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_96	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Detail des Gewandes	



Makroaufnahme der Gewandkontur. Das Original liegt teilweise frei und ist eher grau, die Übermalung aus den 1950er Jahren ist bräunlich.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_97	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 2: Detail der Ranke über der Figur	



Auch hier sind Original und Übermalung gut voneinander zu trennen. Die Retusche geht großzügig über das Original hinweg, welches darunter aber noch hervorsieht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_98	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 3, Rankenfigur, Mittelschiff, Ostjoch, südlicher Scheidbogen, Bogenstück über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme der Rankenfigur im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_99	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 3, Mittelschiff, Ostjoch, südlicher Scheidbogen, Bogenstück über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Streiflicht. Auch hier wurde die Putzoberfläche sehr großzügig geglättet. Sehr große Steinzuschläge sind zu erkennen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_100	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 3, Detail des Gesichts im Streiflicht	



Auch bei dieser Figur wurden Bereiche des Gesichts mit dem trockenen Pinsel in die noch feuchte Kalktünche vorgezeichnet, wodurch sich eine Art Ritzung ergeben hat. Diese geht hier aber nicht bis in den feuchten Putz, wie bei Figur 2 und 4 beobachtet.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_101	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 3, Detail im Brustbereich im Streiflicht	



Hier sind drei nebeneinander liegende, längliche Abdrücke im Putz zu beobachten. Es könnte sich um den Abdruck dreier Finger einer Hand handeln.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_102	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 3, Bereich über dem Kopf	



Im Streiflicht ist die obere Putzgrenze zu erkennen. Verputzt wurde hier von unten am Kämpfer beginnend nach oben.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_103	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Darstellung der Unkeuschheit, Mittelschiff, Westjoch, südlicher Scheidbogen, Westseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_03_104	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Mittelschiff, Westjoch, südlicher Scheidbogen, Westseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Streiflicht. Unter dieser Beleuchtung tritt die unebene Putzoberfläche zutage.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_105	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Unkeusches Paar, Detail der Köpfe	



Zur Beschreibung der Ikonographie siehe Skriver, Bild 09.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_106	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Detail der Oberkörper im Streiflicht	



Drei nebeneinander liegende Kellenabdrücke werden im Streiflicht sichtbar. Es handelt sich um eine Katzenspitzkelle mit einer Kellenspitze von 3 cm.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_107	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Detail des Teufels im Streiflicht	



Auch hier zeichnen sich Glättungsspuren und Kellenabdrücke in der Putzoberfläche ab.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_108	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 4, Detail der Bärenatze links im Streiflicht	



Hier ein weiterer Befund einer Vorritzung, die bis in den noch baufeuchten Putz geht. In den Tiefen der Ritzung ist der ockerfarbene Fondton eingebunden.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_109	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 5, Samson auf dem Löwen, Mittelschiff, Gurtbogen, Nordseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_110	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 5, Mittelschiff, Gurtbogen, Nordseite über dem Kämpfer	



Gesamtaufnahme im Streiflicht. Hier ist zu erkennen, dass nur noch der mittlere Teil der Figur überhaupt originalen Putz hat. Da, wo die Scharrierung zu sehen ist, wurde die Figur in den 50er Jahren auf dem Stein ergänzt (vgl. Text Skriver, Bild 5).


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_111	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 6, Mittelschiff, Westjoch, Zwei Fabelwesen in der Nordkappe	



Gesamtaufnahme im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_112	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 6, Mittelschiff, Westjoch, Fabelwesen in der Ostkappe	



Gesamtaufnahme im Streiflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_113	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 6, Detail einer Tatze im Streiflicht	



Hier ist ein rechteckiger Abdruck zu erkennen, der von einem Reibebrett oder ähnlichem Gegenstand stammen könnte.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_114	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 6, Detail der offen liegenden Putzoberfläche	



Es sind verschiedene Putzzuschläge zu erkennen: ein mehr als 2 cm großer Stein sowie Ziegelstückchen.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59505 Bad Sassendorf-Weslarn	
Straße	Kirchkamp 1	
Kulturobjekt	Ev. Kirche St. Urbanus	
KLARA-ID	101084 (Wandmalerei)	
Autor	Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	Juni 2015	
Fotonummer/ Dateiname	101084MRR2015_06_09_115	
Beschreibung / Blickrichtung	Figur 6, Detail der offen liegenden Putzoberfläche	



Es sind verschiedene Putzzuschläge zu erkennen: tonige Erden sowie Kalkspatzen.