




FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_45	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, 3. Apostel von Nord und Tugend	



Übersichtsaufnahme im Auflicht.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_46	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Tugend über dem 3. Apostel von Nord, Detail des Ärmels im Auflicht	



Der Faltenwurf des Ärmels ist besonders gut erhalten. Vgl. auch Streiflichtaufnahme.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_47	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Tugend über dem 3. Apostel von Nord, Detail des Ärmels im Streiflicht	



Im Streiflicht wird deutlich, dass sich der gut geglättete Bereich des Ärmels am besten erhalten hat. Die Malschichten des Hintergrundes sind hingegen stellenweise abgewittert. Gut erkennbar auch, dass der ehemals vergoldete Kreuzstab, welchen die Tugend hält, vorgeritzt ist.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_48	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, 3. Apostel, Detail des Kopfes im Auflicht.	



Detail des Kopfes. Vorzeichnung und Konturen in Eisenoxidrot, Barthaare und Kopfhaar sind mit Ocker modelliert.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_49	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, 3, Apostel von Nord, Detail des Kopfes im Streiflicht.	



Putzgrenze bei 3,23m über OKF (am oberen Rand des Nimbus). Drei Zirkellocher (Korrektur) über dem linken Auge. Ein Zirkelloch im Bereich des Bartes für die Architektur. Vorritzungen im Bereich der Architektur (Vergoldung). Vorritzung des ehemals vergoldeten Nimbus.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_50	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, 3. Apostel von Nord, Detail des Gewandes im Streiflicht	



Deutlich sind gut erhaltene Partien (vor allem die Konturen) und abgewitterten Bereiche im Streiflicht zu unterscheiden.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_27_51	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Architekturdetail über 3. Apostel/Tugend im Auflicht.	



Gesamtaufnahme des in Rosatönen gemalten Daches. Die Kugeln der Turmspitzen waren vergoldet.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_07_03_52	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Detail der Architektur (Dachziegel)	



Die Dachziegel sind sehr plastisch mit hell kühl rosafarbenen Lichtern und Rottönen modelliert. Die Schatten sind mit Schwarz darauf gesetzt.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_07_03_53	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, 4. Apostel, Gewand im Streiflicht	



Vertikale Glättungsspur im gesamten Bereich des Gewandes mit der vollen Kellenlänge (12cm). Die Glättungsspur verläuft nahezu S-förmig. Im Bereich der Verdichtung des Putzes ist die Malschicht durch Austritt des Sinterwassers an die Putzoberfläche besser erhalten.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_54	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, Detail des Gewandes im Streiflicht	



Glättungspur. Man kann erkennen, dass die Pigmente auf den frisch geglätteten Putz aufgetragen sind. Anreicherung von Sinterwasser beim Glättungsprozess auf der Oberfläche.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_55	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, 4. Apostel, unterer Gewandbereich im Streiflicht	



Glättungsspuren. Verdichtung des Putzes mit der Kellenspitze.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_07_04_56	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, 4. Apostel von Nord, Detail unterhalb der rechten Hand	



Befund von Resten einer schwarzen Kontur auf roter Vorzeichnung.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_57	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, Medaillon mit Engel im Auflicht	



Übersichtsaufnahme. Gut erhaltene Blaupartie im Bereich des Gewandes.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_24_58	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, Ornamentband rechts des 5. Apostels	



Befund des aufsteigenden Blattwerkes, welches die Apostel in den Fensterlaibungen umgibt. Außer den flächig angelegten Farbuntergründen in Grün, Ocker und Rot sind auch schwarze Schatten und helle Modellierungen erhalten, welche die Blätter besonders plastisch aussehen lassen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_27_59	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Nord, 5. Apostel von Nord, Detail der Kontur des Gewandes	



Dieses Makrofoto belegt die Verwendung von roten Konturen im Bereich der Apostelgewänder auf roter Vorzeichnung. Auf der darunter liegenden (blasser wirkenden) roten Vorzeichnung sind Reste der hell grünlichen Binnenfarbigkeit des Gewandes zu sehen. Die darauf liegende rote Kontur ist etwas kräftiger.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_60	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Tugend über dem 6. Apostel von Nord im Streiflicht	



Im Streiflicht sind die Vorritzungen des Nimbus, des Kelchs und der Bögen der gemalten Arkaden zu erkennen. Die vorgeritzten Bereiche waren vergoldet. Das Zirkelloch für den Nimbus ist nicht mehr erhalten. Unterhalb des Halses konnte das Zirkelloch für die Bögen der Arkaden lokalisiert werden.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_19_61	
Beschreibung / Blickrichtung	Apsiswand, Gewand des 6. Apostels	



Detail des Gewandes im Auflicht. Auf der mit Kalkweiß ausgemischten hell rötlichen Grundfarbe des Gewandes sind weiße, mäanderartige Lichter aufgetragen (vgl. Beschreibung Skriver).


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_62	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, 7. Apostel von Nord (Petrus), Detail des Kopfes im Streiflicht	



Im Streiflicht ist die horizontal in der Fensterlaibung verlaufende Putzgrenze bei 3,37m über OKF zu erkennen. Sie verläuft unterhalb des Kopfes. Deutlich zeichnen sich auch die Ritzungen des Umrisses vom Nimbus ab sowie die Umrise des Kreuzstabes. Diese Bereiche waren vergoldet. Am oberen Bereich der Stirn ist das Zirkelloch für den Nimbus zu lokalisieren. Am Kinn befindet sich der Abdruck einer abgerundeten Kellenspitze, 1,3cm breit.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_63	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, 7. Apostel von Nord (Petrus), Detail des Gesichtes im Auflicht	



Die Modellierung des Gesichtes mit Ocker ist zu erkennen. Vorzeichnung und Konturen in Eisenoxidrot. Zu Stilbeschreibung vgl. Skrifer.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_64	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, 7. Apostel von Nord, Detail des Gewandes im Auflicht	



Gut erhaltener Gewandbereich.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_65	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, Medaillon mit Lamm im Streiflicht	



Die ehemals vergoldeten Bereiche mit Vorritzung der Umrisse haben sich besser erhalten, als die umgebende Putzoberfläche. Alle Bereiche mit Vergoldung waren durch Vorritzung markiert.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_66	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, 8. Apostel von Nord, Detail des Kopfes im Auflicht	



Sehr gut erhaltener Kopf des Apostels. Die Gesichtszüge sind mit Ocker modelliert auf roter Vorzeichnung, Auge, Nase, Mund und Stirnfalten mit eisenoxidroten Konturen betont. Zu Stilbeschreibung vgl. Skriver.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	59494 Soest	
Straße	Thomästraße 7	
Kulturobjekt	Kath. Nikolaikapelle	
KLARA-ID	101103 (Wandmalerei)	
Autor	Katharina Heiling	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	19.06. bis 04.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101103MRR2013_06_20_67	
Beschreibung / Blickrichtung	Fensterlaibung Ost, 8. Apostel von Nord, Detail von linker Hand und Buch im Streiflicht	



Auch am Buch waren die vergoldeten Bereiche vorgeritzt.