



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 01	
	Foto: Bathe 5.5.1970	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Kirche von Nordost	



Fotografie eines Loses von 1870, Originallos im Städtischen Heimatmuseum Lügde. Die Verlosung zugunsten der Instandsetzung der Kilianskirche erbrachte 6000 Rt. Der Erlös wurde für die Neueindeckung des Daches und die Wiederherstellung der Wandmalereien genutzt.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 46	
	Foto: Ludorff 1903	
Beschreibung / Blickrichtung	Zeichnung der Teppichmalerei an den Chorwänden auf dem linken Blatt. Auf dem rechten Blatt sind Teile des Triumphbogenfrieses mit seitlichen Gewölbezwickeldekorationen abgebildet.	



Die Zeichnung ist signiert mit O. V. (= Otto Vorländer?). Sie vermittelt einen guten Eindruck der Wittkopschen Ausmalung.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 04	
	Foto: Ludorff 1897	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins südliche Seitenschiff gen Westen	



Die Wittkopsche Ausmalung im Kirchenschiff 25 Jahre nach Fertigstellung


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 05	
	Foto: Ludorff 1897	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick vom Langhaus gen Osten	



Die Wittkopsche Ausmalung in Langhaus und Chor, 25 Jahre nach Fertigstellung


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 02	
	Foto 1937	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins Kirchenschiff gen Westen	



Vorzustand der Restaurierung Kästners. Die Lebensbäume in den Gewölben sind alle unter Tünchen verborgen.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 03	
	Foto: 1937	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins nördliche Querhaus und auf die Südwand des Chorjochs	



Auf der nördlichen Chorjochwand ist eine Darstellung des Apostels Andreas seitlich des Fensters zu sehen, die heute nicht mehr vorhanden ist. Der umlaufende Blattfries differiert im Chorjoch und im Querhaus. Von Kästner wurde 1939 der Fries des Chorjoches demjenigen im Querhaus angeglichen, siehe Restaurierungsgeschichte.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 09	
	Foto: Hugo Schnautz, Aug. 1961	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick in die Apsis	




Endzustand der Restaurierung von Scholleys 1961, siehe Restaurierungsgeschichte.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 07	
	Foto: Bathe, 5.5.1970	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins Chorjoch	



FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 06	
	Foto: Barbara Prüßner, 9.8.1977	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick vom Langhaus nach Osten	



Zustand nach der Altarweihe vom 26.6.1976, die den Abschluss der umfangreichen Gesamtrestaurierung darstellte.


Bemerkungen:

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 08	
	Foto: Barbara Prüßner, 9.8.1977	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins Chorjoch gen Osten, Serie wie vor	



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text Skriver 2012	
Aufnahmeart	analog, digitalisiert	
Fotonummer/ Dateiname	08 St. Kilian Wandmalerei	
	Foto: Bathe 5.5.1970	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins östliche Langhausgewölbe	



Blick auf den Zustand vor der Aufdeckung einiger Originalbefunde durch die Firma Ochsenfarth (große Sterne, Eva, Löwe etc.) 1976. Hiermit ist zugleich der gealterte Zustand der Restaurierung der Gewölbemalereien 1939 durch Kästner und Fernkorn dokumentiert.