



FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 10	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick in die Apsis	



Endzustand der Kästner'schen Restaurierung.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 11	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die zentrale thronende Christusfigur in der Kalotte	



Vorzustand der Restaurierung Kästners. Noch ist die Übermalung Wittkops sichtbar und starke Risse, die senkrecht durch die Figur ziehen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 13	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die nördliche Seite der Apsiskalotte mit Johannes Evangelista und Maria mit Übermalungen Wittkops	



Zwischenzustand mit Reinigungsproben.


FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 16	
Beschreibung / Blickrichtung	Kopf der Maria in der Kalotte	



Zwischenzustand mit Rissen und Kittungen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 15	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Nordseite der Apsis	




Endzustand der Restaurierung Kästners.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 14	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die südliche Seite der Kalotte mit Johannes d. T. und Petrus	



Zwischenzustand mit Reinigungsproben.

FOTODOKUMENTATION		
Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Text: Skriver 2012	
Aufnahmeart	Foto: analog, digitalisiert	
Aufnahmedatum	1938, zur Zeit der Restaurierung durch Hans Kästner	
Fotonummer/ Dateiname	Lügde (Detmold) St. Kilian 12	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf das südliche Apostelpaar	



Zwischenzustand mit Reinigungsprobe. Sehr wichtige Aufnahme, die belegt, wie ungenau die Übermalung Wittkops mit dem Originalbefund zusammenpasste. Im unteren Bereich zeigt sich die freigelegte romanische Malerei.