



FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_01	
Beschreibung / Blickrichtung	Chorjochgewölbe	




Fotoserie Dülberg vom 10.02.2011. Dabei wurden alle Gewölbe und Einzelbefunde in den Gewölben und auf den Wänden aufgenommen.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	


Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_37	
Beschreibung / Blickrichtung	Lebensbaum auf der Südkappe des Chorjochgewölbes.	



Gut erhaltener Lebensbaum mit dem einzigen erhaltenen Stammfuß der gesamten Ausmalung.

:

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_02	
Beschreibung / Blickrichtung	Vierungsgewölbe	



Bemerkungen:

Auf der nördlichen Kappe sind Proben von Lilienenden freigelegt worden.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_22	
Beschreibung / Blickrichtung	Südöstlicher Zwickel des Vierungsgewölbes, Blick von Norden	




Guter Befund eines marmorierten Zwickelschuhs. Aus solchen Zwickelschuhen stiegen in allen Gewölben die Gratbegleitbänder auf, siehe Restaurierungsgeschichte.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_23	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorangehenden Abbildung	




FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_04	
Beschreibung / Blickrichtung	Langhaus, Gewölbe des östlichen Joches	




FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_05	
Beschreibung / Blickrichtung	Langhaus, Ostjoch, Nordkappe	



Löwe auf der östlichen Flanke des Lebensbaumes der Nordkappe


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_06	
Beschreibung / Blickrichtung	Langhaus, östliches Joch, Südkappe	



Eva mit der Schlange, östlich des Lebensbaumes der Südkappe des östlichen Langhausjoches.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_19	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den nördlichen Obergaden des östlichen Langhausjoches	



Bemerkungen:

Gemalte Architektur seitlich des Obergadenfensters. Originale Partien an den gemalten Keilsteinen, den Säulen und dem Blattfries.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_16	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorigen Abbildung.	



Bemerkungen:


Guter Befund der Säulenbasis und des Blattfrieses darunter.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_08	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick ins Gewölbe des westlichen Langhausjoches	




FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_14	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf die Westwand des Mittelschiffes	



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_15	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorigen Abbildung.	



Bemerkungen:

Obere Wandfläche der Westwand mit Resten von figürlicher Ausmalung zu Seiten des ehemaligen zentral angebrachten Fensters. Guter Friesbefund auf der südlichen Wandseite bis zum Pfeiler hinziehend.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_13	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den südöstlichen Gewölbegrat des westlichen Langhausgewölbes	



Einzelnes rötliches Rankenelement gegenüber des Gratbegleitbandes. Es ist sehr wahrscheinlich, dass den noch erhaltenen roten Gratbegleitern jeweils Bänder in einer schlechter haltbaren Farbe, schwarz oder grün, gegenüber gestanden haben, die heute vergangen sind, siehe andere westfälische Ausmalungen, z. B. Berghausen.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_10	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den südwestlichen Grat des westlichen Langhausgewölbes	



Befund eines Gratornaments, das anscheinend als Probe aufgebracht war, dann mit Kalkfarbe abgedeckt und später wieder freigelegt wurde, siehe Restaurierungsgeschichte.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_11	
Beschreibung / Blickrichtung	Detail der vorigen Abbildung	



Ein schachbrettartiger Fries auf dem Grat ist als Dekoration in Folgenden verworfen worden. Er ist ein Hinweis auf den Ausmalungsablauf. Die großen Sterne gehören zu einer späteren Ausmalung.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_09	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Blick auf den Lebensbaum in der nördlichen Kappe des westlichen Langhausjoches	



Gut erhaltener Lebensbaum mit Details in Ocker und Schwarz. Es finden sich charakteristische Strahlenbündel an den Rankenenden und ockerfarbene aus sechs paarig angebrachten Blättern bestehende Rankenfüllungen im den obersten Voluten des Baumes.


FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_20	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Blick in das Gewölbe des nördlichen Querhauses	



In diesem Gewölbe waren keine Lebensbäume dargestellt. Von den Gratbegleitbändern haben sich rote Rankenbänder erhalten.

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Foto Dülberg, Text Skriver	
Aufnahmeart	digital	
Aufnahmedatum	10.02.2011	
Fotonummer/ Dateiname	025333BAD2011_02_10_21	
Beschreibung / Blickrichtung	Blick in das Gewölbe des südlichen Querhauses	



Auch im südlichen Querhausgewölbe waren keine Lebensbäume dargestellt. Es haben sich rote Herzranken als Gratbegleitbänder erhalten.