



FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_23.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.1	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_24.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.2	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_25.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 2	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_26.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 3	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_27.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 4	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_28.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 5	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION



Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_29.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 6	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto mit gekreuzten Polarisatoren.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_33.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.1	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_34.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 2	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_35.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 4	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_36.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 5	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_37.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 3	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_38.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 6	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.07.2013	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_39.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.2	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto im Dunkelfeld.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_40.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probeentnahmestellen	



Bemerkungen:

Kartierung der Probeentnahmestellen nach einem Foto von Herrn Dülberg.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_41.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probeentnahmestellen	



Bemerkungen:

Kartierung der Probeentnahmestellen nach einem Foto von Herrn Dülberg.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_42.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probeentnahmestellen	



Bemerkungen:

Kartierung der Probeentnahmestellen nach einem Foto von Herrn Dülberg.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_43.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probeentnahmestellen	



Bemerkungen:

Kartierung der Probeentnahmestellen nach einem Foto von Herrn Dülberg.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_43.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probeentnahmestellen	




Bemerkungen:

Kartierung der Probeentnahmestellen nach einem Foto von Herrn Dülberg.

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	19.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_58.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 4	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	20.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_59.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.1	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	19.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_60.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 1.2	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	19.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_61.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 2	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_62.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 3	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION


Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	19.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_63.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 5	




Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz

FOTODOKUMENTATION

Ort-Ortsteil	32676 Lügde	
Straße	Höxterstr. 9	
Kulturobjekt	Kath. Kirche St. Kilian, Wandmalerei	
KLARA-ID	101093	
Autor	Leonhard Lamprecht	
Aufnahmeart	Mikroskopische digitale Fotografie	
Aufnahmedatum	24.05.2011	
Fotonummer/ Dateiname	101093MRR2011_23_05_64.jpg	
Raumnummer		
Beschreibung / Blickrichtung	Probe 6	



Bemerkungen:

Mikroskopisches Foto der UV-Licht-Fluoreszenz